

東日本大震災における被害状況
(平成23年5月31日現在)

1	公共土木施設・交通基盤施設	980件	983,306 千円
2	ライフライン施設	46件	12,723 千円
3	文教施設	128件	112,035 千円 (保原・梁川小を除く)
4	保健医療・福祉関係施設	8件	46,068 千円
5	廃棄物処理施設・し尿処理施設	2件	110,678 千円
6	農林水産関係	84件	193,842 千円
7	その他の公共施設等	47件	61,336 千円
	合 計	1295件	1,519,988 千円

東日本大震災における被害状況

(伊達市災害対策本部)

大項目	中項目	小項目	件数	被害金額(単位:千円)	備考(推計方法・考え方も記入してください)	担当部	
交通基盤施設	公共基盤施設	鉄道 (阿武隈急行)	371	38,671	災害復旧費補助金の額	総務企画部	
公共土木施設	公共土木施設	河川	-	-		建設部	
		砂防	-	-			
		道路	公共債	16	149,042		(別紙1)
			小災	254	100,555		
			橋梁	2	21,500		(別紙1)
			公園	43(13)	216,126		(別紙2)
			都市施設	-	-		
			公営住宅	290	38,093		一戸建て等屋根修理(35戸分)17,500千円、外溝工事13,650千円 測量設計委託料4,000千円 その他の修繕 2,943千円 (別紙3)
			下水道	4	419,319		公共下水道3処理区 418,615千円 栗野集落排水 704千円
公共土木施設・交通基盤施設小計			980	983,306			
ライフライン施設	水道施設	上水道	46	12,723	上水道 11,128千円 月館簡易水道 1,595千円	上下水道部	
		工業用水道	-	-			
ライフライン施設小計			46	12,723			

東日本大震災における被害状況

(伊達市災害対策本部)

大項目	中項目	小項目	件数	被害金額(単位:千円)	備考(推計方法・考え方も記入してください)	担当部
文教施設	私立学校	幼稚園	3	4,942	保原教会幼稚園 100千円・大田幼稚園 2,000千円 神愛幼稚園 2,842千円	教育委員会 ・こども部
		小学校	-	-		
		中学校	-	-		
		高等学校	-	-		
	公立学校	幼稚園	7	1,308	伏黒 84千円・保原 210千円・上保原 785千円 富成 90千円・柱沢 26千円・掛田 14千円・月館 99千円	教育委員会 ・こども部
		小学校	65(19)	10,488	伊達小学校 他18校65件 (別紙4) (保原・梁川小は除く)	
		中学校	27(6)	9,584	伊達中学校 他5校27件 (別紙4)	
		高等学校	-	-		
	教育施設 (学校以外)	11	42,474	上保原公民館 他10件 (別紙4)		
	文化財	15	43,239	修繕5件 35,740千円・修繕(補助)8件 6,110千円 その他2件 1,389千円		
文教施設小計			128	112,035		
保健医療 ・福祉関係施設	病院	公立	1	711	市立梁川病院	健康福祉部
	老人福祉施設	公立	7	45,357	伊達老人福祉センター 1,750千円・梁川福祉会館 20,000千円 保原ふれあいセンター 7,900千円・月館老人福祉センター 80千円 保原・月館保健センター・元気ハウス 15,627千円	
保健医療・福祉関係施設小計			8	46,068		
廃棄物処理施設 ・し尿処理施設	廃棄物処理施設		1	106,422	15,645千円(修繕) 90,777千円(復興)	市民生活部
	し尿処理施設		1	4,256		
廃棄物処理施設・し尿処理施設小計			2	110,678		

東日本大震災における被害状況

(伊達市災害対策本部)

大項目	中項目	小項目	件数	被害金額(単位:千円)	備考(推計方法・考え方も記入してください)	担当部
農林水産関係	農業等被害	農作物	-	-		産業部
		農業関係施設	14	127,615	(別紙5)	
	水産被害	水産関連施設	-	-		
		養殖水産物等	-	-		
		漁船	-	-		
	農地等被害	農地	-	-		
		水路	17	7,771	(別紙5)	
		道路	4	2,000	山ノ神山・火ノ作・松山・三郎内	
		ため池	11	12,000	(別紙5)	
	農地等被害	頭首工	-	-		
		揚水機	-	-		
		橋梁	-	-		
		湖岸堤防	-	-		
		農業集落排水施設等	-	-		
		海岸保全施設	-	-		
	林業等被害	森林	-	-		
		林産物等	-	-		
		林産施設等	-	-		
		林道	38	44,456	(別紙6)	
	治山被害	林地	-	-		
治山施設		-	-			
農林水産関係小計			84	193,842		

東日本大震災における被害状況

(伊達市災害対策本部)

大項目	中項目	小項目	件数	被害金額(単位:千円)	備考(推計方法・考え方も記入してください)	担当部
その他の公共施設等	交通安全施設	カーブミラー	1	300	1基	市民生活部
	庁舎等	市町村庁舎等	5	19,020	伊達 100千円・梁川 7,000千円・保原 4,939千円 霊山 483千円・月舘 6,498千円	財務部
	消防関係施設	常備	7	474	中央消防署 474千円 (その他被害金額見積中)	市民生活部
		非常備	21	28,000	消火栓10件 5,000千円・防火水槽6件 3,000千円 屯所5件 20,000千円 (伊達2-1-1、2-2-2、梁川4-1-2、7-2-2、霊山3-4)	
	火葬場		1	600	伊達市斎場	
	保育所	公立	3	1,484	保原保育園 701千円・第二保育園 150千円 月舘保育園 633千円	子ども部
		私立	5	3,168	大田 2,000千円・梁川 447千円・霊山三育 630千円 梁川中央 72千円・しらうめ 19千円	
	放課後児童クラブ	公立	2	2,515	だて 230千円 ほばら 2,285千円	
		私立	1	500	梁川保育園児童クラブ	
	児童館	公立	1	5,275	霊山児童館	
その他の公共施設等小計			47	61,336		
合 計			1,295	1,519,988		

◆道路(公共土木施設)

路線名	被害の状況	備考
1 市道保原伏黒線	路面崩落 舗装亀裂・陥没 L=90m W=4.0m	
2 市道館田沢線	路面崩落 舗装亀裂・陥没 L=80m W=4.0m	
3 市道大城線	路肩崩落 舗装亀裂・陥没 L=40m W=4.0m	
4 市道岩内住宅線	法面崩落 舗装亀裂・陥没 L=50m W=6.0m	
5 市道二井田細谷線	法面崩落 舗装亀裂・陥没 L=373m W=6.0m	
6 市道前原内道下2号線	法面崩落 舗装亀裂・陥没 L=186m W=6.1m	
7 市道徳江線	擁壁崩壊 舗装亀裂・陥没 L=90m W=4.0m	
8 市道東野崎島内2号線	歩道崩落 L=50m W=2.5m	
9 市道関ノ沢余所内線	路肩崩落 舗装亀裂・陥没 L=40m W=5.0m	
10 市道庭渡線	路肩崩落 路面クラック L=15m W=3.0m	
11 市道稲荷内1号線	路肩崩落 舗装亀裂・陥没 L=20m W=3.0m	
12 市道幸町線	舗装陥没 L=90m	
13 市道上野崎早稲田線	道路標識沈下 1基	
14 市道大地内舟橋線	歩道沈下 L=110m W=3.0m	
15 市道西原小池田線	路肩崩落 舗装亀裂・陥没 L=20m W=3.0m	
16 市道館田沢Ⅱ工区線	舗装陥没 L=50m	

◆橋梁

名称	被害の状況	備考
1 市道沖線(沖橋)	端部横桁損傷 支承3箇所破損	
2 市道中北平地線(藤兵衛橋)	主桁移動 RC抗水平クラック	

◆公園

	名称	被害の状況	備考
1	保原総合公園	浄化槽破損、下水・雨水排水管路・ベンホール破損、管理棟周り沈下、野球場階段、観覧席、通路沈下・亀裂等	保原町大泉字宮脇
2	二井田駅前公園	浄化槽破損、水道漏水	保原町二井田字前原
3	高子駅前公園	浄化槽脇インターロックング沈下、余震により浄化槽北側	保原町上保原字向台
4	保原公園(寒師堂)	元保原町役場資材倉庫等倒壊の危険	保原町字城ノ内
5	久保公園	パーゴラ傾倒	保原町字久保
6	中瀬児童公園	グラブコ 上支柱ぐらつき2基	保原町字中瀬町
7	伊達駅前公園	浄化粧グロック隆起、園路インターロックング沈下	伊達市細谷
8	チャペルのある街公園	グラブコ防護柵ジョイント部離脱	伊達市沢田
9	観音前児童遊園地	コンクリート製複合滑り台モルタル亀裂、剥離	伊達市伏黒字観音林
10	金子公園	入口石製門柱ぐらつき	伊達市箱崎字中川端
11	上保原駅前公園	西側フェンス根際部折れ L=10m	保原町上保原字下当築
12	梁川駅前児童公園	北側ベンチ1基破損	梁川町青葉町
13	希望の森公園前駅前公園	男子トイレ入口基礎化粧タイル剥離	梁川町字北町頭

(別紙3)

◆公営住宅

	名称	被害の状況	備考
1	中瀬住宅	被害箇所 2箇所	
2	前田住宅	被害箇所 4箇所	
3	東台後住宅	被害箇所 11箇所	
4	京門住宅	被害箇所 10箇所	
5	内山住宅	被害箇所 2箇所	
6	小性山住宅	被害箇所 8箇所	
7	泉町団地	被害箇所 6箇所	
8	大籠団地	被害箇所 3箇所	
9	大籠西団地	被害箇所 4箇所	
10	前原団地	被害箇所 4箇所	
11	桜岳団地	被害箇所 9箇所	
12	南町谷川団地	被害箇所 7箇所	
13	南本町団地	被害箇所 36箇所	
14	梁川駅前団地	被害箇所 85箇所	
15	新田団地	被害箇所 37箇所	
16	沢田団地	被害箇所 20箇所	
17	沢田第二団地	被害箇所 18箇所	
18	滝前団地	被害箇所 1箇所	
19	一本石住宅	被害箇所 2箇所	
20	谷津団地	被害箇所 5箇所	
21	岩内団地	被害箇所 16箇所	

◆小学校

	名称
1	伊達小学校
2	伊達東小学校
3	梁川小学校
4	五十沢小学校
5	山舟生小学校
6	白根小学校
7	富野小学校
8	堰本小学校
9	栗野小学校
10	大田小学校
11	富成小学校
12	上保原小学校
13	柱沢小学校
14	躰田小学校
15	小国小学校
16	大石小学校
17	石田小学校
18	月館小学校
19	小手小学校

◆中学校

	名称
1	伊達中学校
2	梁川中学校
3	桃陵中学校
4	松陽中学校
5	靈山中学校
6	月館中学校

◆教育施設(学校以外)

1	伊達体育館
2	梁川体育館
3	保原体育館
4	保原第2体育館
5	月館体育館
6	月館運動場
7	保原中央公民館
8	上保原公民館
9	保原給食センター
10	伊達給食センター
11	伊達市梁川美術館

◆農業関係施設

名称	被害の状況	備考
1 東部広域選果場	中破(被害程度30%以上70%未満)	
2 保原集出荷所	小破(被害程度30%未満)	
3 伊達共同選果場	小破(被害程度30%未満)	
4 梁川共同選果場	大破(被害程度70%以上)	
5 梁川野菜集荷所	小破(被害程度30%未満)	
6 梁川冷蔵庫	中破(被害程度30%以上70%未満)	
7 栗野農業低温倉庫	小破(被害程度30%未満)	
8 月館野菜集荷所	小破(被害程度30%未満)	
9 保原ライスセンター	小破(被害程度30%未満)	
10 保原農業用低温倉庫	小破(被害程度30%未満)	
11 保原資材センター	小破(被害程度30%未満)	
12 大田支店脇倉庫	小破(被害程度30%未満)	
13 月館資材センター	小破(被害程度30%未満)	
14 梁川資材センター	小破(被害程度30%未満)	

◆水路

名称	被害の状況	備考
1 栗野	護岸張ブロック剥離L=50.0m	
2 中瀬	U型側溝損壊L=50.0m	
3 下手渡谷地①	護岸流出L=20.0m	
4 下手渡谷地②	護岸流出L=20.0m	
5 諸川内	U字溝破損L=18m	
6 御代田久保	護岸流出L=20.0m 2箇所	
7 御代田平	護岸流出L=20.0m 2箇所	
8 西矢洗	用水路底板破損 L=42m	
9 小中島一	用排水路(BF500)破損 L=12m	
10 高子①	現場内コンクリート側溝損傷L=10.0m	
11 高子②	コンクリート側溝クワックL=10.0m	
12 長沼	排水路せん断2箇所、張ブロック剥離複数箇所	
13 大立目	管理用道路クワック	
14 八幡	法面崩落による水路埋塞	
15 新田小松林	集水桝破損	
16 金原田	漏水	
17 正監	U字溝損傷 L=12m	

◆ため池

名称	被害の状況	備考
1 東沢ため池	余水吐コンクリート継目クワック	
2 高子沼	遊歩道せん断クワック、法面クワック ふれあい橋東側沈降L=10.0m 遊歩道クワック、損傷L=100m	
3 喜瀬ため池	堤体クワックL=6.0m	
4 三拍子ため池	堤体クワックL=20.0m	
5 長沼	護岸クワック倒壊L=50.0m	
6 堂ノ入ため池	堤体クワックL=12.0m	
7 所沢入ノ入ため池	堤体クワックL=8.0m	
8 小沼	堤体クワックL=20.0m、フェンス倒れ、用壁転倒	
9 沼ヶ入ため池	堤体クワックL=20.0m	
10 平ため池	堤体クワックL=5.0m	
11 滝ノ沢ため池	堤体前面崩落L=12.0m	

◆林道

	路線名	被害の状況	備考
1	日面線	路面崩落	
2	日面線	路面クラック	
3	日面線	路面クラック落石処理	
4	新山線	路面クラック	
5	羽山線1号箇所	路面クラック路肩崩落	
6	羽山線2号箇所	路面クラック	
7	羽山線3号箇所	路面クラック	
8	黒森支線	路肩クラック	
9	大霊山線へりポート	半壊	
10	大霊山線	切土法面崩落	
11	大霊山線1号箇所	路面クラック	
12	大霊山線2号箇所	路面クラック	
13	大霊山線3号箇所	路面クラック	
14	大霊山線4号箇所	路面クラック	
15	大霊山線5号箇所	路面クラック	
16	大霊山線6号箇所	排水工転倒	
17	大霊山線7号箇所	路面クラック・路肩崩壊	
18	大霊山線へりポート応急	ブルースシート養生・バリケード設置	
19	大霊山線・大石工区	舗装打継目クラック等(注入液による補修・パッチング)	
20	大霊山線・石田工区	舗装打継目クラック等(注入液による補修・パッチング)	
21	御戸内線	法面崩壊・落石多数	
22	柿木作線1号箇所	法面崩落	
23	柿木作線2号箇所	法面崩落	
24	畑沢線(Ⅱ)	路面クラック	
25	七ツ森線1号箇所	路面クラック	
26	七ツ森線2号箇所	路面クラック	
27	七ツ森線3号箇所	路面クラック	
28	七ツ森線4号箇所	路面クラック	
29	七ツ森線5号箇所	路面クラック	
30	七ツ森線6号箇所	路面クラック	
31	七ツ森線7号箇所	路面クラック	
32	七ツ森線8号箇所	路面クラック	
33	七ツ森線9号箇所	路面クラック	
34	七ツ森線・全線	舗装打継目クラック等(注入液による補修・パッチング)	
35	内松山線	路面隆起(コンクリート舗装部)	
36	三旋ヶ入線1号箇所	路面クラック	
37	三旋ヶ入線2号箇所	路面クラック	
38	三旋ヶ入線・全線	舗装打継目クラック等(注入液による補修・パッチング)	