

保原元気ハウスの被害状況（平成23年3月18日）

○2階筋トレ会場入り口

- ・壁にひび。
- ・天井の照明ぶらさがっている。

○2階筋トレ会場内

- ・天井と2ヶ所の支柱の間がずれている。
- ・鏡破損。
- ・天井の照明はずれかかっている。
- ・天井の避難誘導灯ぶらさがっている
- ・かべ、天井にひび。

【対応状況】

○当面の間、利用中止。✓

○施工業者に調査依頼中。

公共施設等の応急復旧状況について（報告）

伊達総合支所
(2011. 03. 23調べ)

番号	施設名	被害状況	使用可否	修繕状況	概算修繕費用	備考 (Is値0.3以下NG)
1	伊達公民館	玄関ガラス破損、外壁、内壁亀裂	㊟	未	≒30万	(Is値=0.05) ※当面使用禁止
2	伊達東公民館	周辺地割れ、外壁亀裂、講義室雨漏り、印刷機のガラス破損、ホールの亀裂等	可	未	≒50万	※参考 屋根シート防水 (約1000万)
3	伊達学習交流館	事務室、ホール、研修室、和室、トイレ、階段クラック、軒天板ずれ、	可	未	≒100万	
4	伊達体育館	バスケットボード、破損、器具室の亀裂等	可	未	≒110万	※一部使用制限
5	ふるさと会館	天井の天板に隙間	可	済	≒10万	※3月末迄工事中
6	箱崎改善センター	施設出入り口ガラス、トイレタイル破損	可	未	≒10万	(Is値=0.285)
7	伊達総合支所	暖房機器	㊟	未	≒50万	(Is値=0.17)
8	伊達福祉センター	アスベスト飛散（シルバー、ライオンズ使用）建物危険度判断、「赤紙」立入禁止	否	未	≒200万	工期≒7日、随意契約事由？

≒560万