

梁川綜合支所管施設設備被害狀況一覽

平成23年3月23日 現在

施設名	被 味 概 況	応急復旧費（見込み）	復旧状況
分庁舎	1 F ロビー 天井配管破損、漏水 廊下壁の亀裂	未定	
	2 F 建設部 室内、廊下壁亀裂 国土調査室、教育委員会 廊下壁亀裂	未定	
	3 F 大会議室 天井照明器具の脱着、天井材破損落下、壁 亀裂	未定	
	商工観光課 室内、廊下壁亀裂	未定	
	農業委員会 廊下壁亀裂	未定	
	こども部 室内廊下壁、亀裂	未定	
	4 F 北、南側廊下 壁亀裂 南廊下天井吹き出口破損 中、東通路 天井一部破損、壁亀裂	未定	
	議場 天井一部破損、壁亀裂	未定	
	傍聴席 吹き出し口破損	未定	
	5 F 空調機械室 配管壁面から脱着、 床面固定金具の剥離、配管カバー脱着	未定	
	E L V 機械室 異常なし	未定	
	水槽室 配管壁面から脱着、床面固定金具の剥離		
外回り	正面玄関 床タイル破損、剥離、床タイルずれ	未定	
	西側通用口 床タイル破損、剥離		
	南面 外壁タイル破損	未定	
	東側 出入口階段タイル破損、剥離		
	3階北側 外壁タイル破損、剥離、ベランダ内側	未定	

	壁亀裂 4階南側 ベランダ内側壁亀裂		
阿武隈急行梁川駅舎	異常なし		
希望の森公園、伝承館	管理棟、ロッジ、バンガロー、遊具等 異常なし		
施設名	消防生活環境担当　被　害　概　況	対応復旧費（見込み）	復旧状況
第1分団	被害報告なし		未実施
第2分団	B203地下式防火水槽 水が抜けた。給水するも、保水せず。 防火水槽自体の損傷かどうか不明	原因究明後対応	未実施
第3分団	被害報告なし		未実施
第4分団	大久保車庫 車庫裏土手土砂崩れにより車庫基礎露出	原因究明後対応	未実施
第5分団	被害状況報告なし		未実施
第6分団	被害報告なし		未実施
第7分団	7-2-2 消防コミュニティセンター 国道349号側溝と敷地に段差（5cm） 荒屋敷防火水槽 防火水槽フェンス破損	原因究明後対応	未実施
消防生活環境担当　被災箇所　応急措置　未実施			
施設名	福祉担当　被　害　概　況	対応復旧費（見込み）	復旧状況

梁川福祉会館	<p>外壁亀裂、(外壁ひび割れ)</p> <p>冷暖房設備が機能していない‥ファンヒータで代用中 (原因まだわからない。冷暖房設備を稼動させるとブレーカーが落ちる。冷暖房設備の電気関係の漏電等か。)</p> <p>正面玄関土間タイルがベコベコ、 1階ヘルパーステーションの建てつけが悪い、 その他ドアの建てつけ、 児童集会室冷暖房設備の枠はずれ、 栄養相談室の食器破損</p>	未定	<p>軽微のため先送り</p> <p>調査依頼中 (鈴木総合設備・冷暖房設備の電気関係については森電気)</p> <p>調査見積りを依頼予定</p> <p>軽微のため先送り</p> <p>軽微のため先送り</p> <p>軽微のため先送り</p> <p>軽微のため先送り</p>
梁川寿健康センター	<p>ホール (高齢者筋トレ室) シャンデリア 2 個落下、 壁亀裂、 女子浴室水漏れ、 浴室及び浴室の配管等は断水のため給水後確認する。</p>	未定	<p>調査見積りを依頼中</p> <p>軽微のため先送り</p> <p>修繕済 (パッキン交換)</p> <p>浴室稼働中</p>
施設名	福祉担当 被害概況	対応復旧費 (見込み)	復旧状況
梁川改善センター	特になし		
栗野農構センター	<p>屋根瓦 3 枚 (鬼瓦等一部破損)</p> <p>大研修室物置 天井ボード 2 枚割れ</p> <p>男女トイレタンク蓋 2 枚割れ</p>	軽微な修理で修復可	5 万円程度
堰本ふるさと会館	日本間天井損傷、滑落 (立入禁止)	早めの対応望ましい 天井下地及び天井板の張替え工事要	20 万円程度
白根農構センター	特になし		
山舟生林構センター	<p>外灯ショート</p> <p>外壁換気扇カバー 3箇所落下</p> <p>洋時計滑落破損</p>	軽微な修理で修復可	通常管理費対応

山舟生公民館	特になし		
富野研修センター	二階日本間のガラス破損（1枚・テープ貼り） 洋時計滑落破損	ガラス交換	必要無し
東大枝農構センタ ー	ガスが出ない ホール、小会議室換気扇が各1箇所落下	早めの対応望ましい	必要無し
東大枝公民館	外階段滑落（危険防止の為ウマ設置）	早急に撤去必要 施設自体の検討要	撤去費用不明
五十沢農構センタ ー	和室天井板4枚剥がれ	早めの対応望ましい	3万円程度
梁川体育館	特になし		
弓道場、テニスコ ート	弓道場木回り割れ	早めの対応望ましい	通常管理費対応
白根農村広場	特になし		
山舟生農村広場	特になし		
施設名	被 害 概 況	対応復旧費（見込み）	
大枝農村広場	トイレ本道管破裂（元栓閉） トイレタンク蓋割れ	施設自体の検討要	不明 不明
五十沢運動広場	特になし		
堰本研修センター	特になし	使用していない	
梁川プール	管理棟 異常なし 管理棟 機械室ボイラーN○1 裏蓋取扱い不適異常 屋内プール棟 異常なし 屋外プール 異常なし 屋外機械室 異常なし（修繕工事中） コンコース 異常なし 屋外更衣室棟 異常なし	業者修理依頼済	業者修理依頼済 未復旧(メーカー 仙台市)

敷地 異常なし 電話 故障（通話不可）		NTTに依頼中

梁川プールのボイラーの異常に於いては故障箇所がメーカーでないと対応できない箇所であるため現在のところ未復旧です。復旧費用、時期については会社が仙台市のため見通しが立っていない。

プールの業務については、残りのボイラー1台で遣り繰りするようにします、室温が必要とする温度まで上昇しない分は石油ヒーターで暖をとります。