

震災に係る施設の被災復旧状況（保原総合支所管内）

2011/3/23 現在

保原

施設名	被災状況	復旧状況
保原中央公民館	屋上 受水槽パイプ破損 地下室 階段壁ひび割れ 玄関前 地盤沈下によるレンガ破損 ロビー 壁レンガ破損、電気(3ヶ所)、スピーカー落下 1F 和室暖房内パイプ破損、暖房付近床破損 トイレ手洗い場タイル破損 女子トイレ タンク破損、タイル破損 図書館天井落下 第1会議室天井落下 2F ロビー火災報知機落下 女子トイレ表示落下、天井破損 調理実習室天井落下 第1研修室天井落下、暖房機送風口損傷 青少年室天井落下 第2研修室天井落下 第2和室前室壁ひび割れ 茶室壁ひび割れ 資料室天井落下、展示棚、窓破損 3F 廊下天井波打つ、部屋表示板落下 音楽室天井落下、非常灯落下、床破損 実習室天井落下、非常灯落下 大会議室温度調節機落下、給湯室壁ひび割れ 女子トイレ天井落下 非常階段 天井落下、ノンスリップ破損(3ヶ所)	修理済 屋上:受水槽 ロビー:電球、スピーカー 非常灯
上保原公民館	受水槽 破損	
保原市民センター	・入口 床破損 ・ロビー 天井破損 ・トイレ 壁タイル破損 ・電灯 10ヶ所程度損傷	
保原体育館	・窓ガラス破損 ・天井落下 ・ステージ幕の上モルタル落下	修理済 窓ガラス
保原第2体育館	・アリーナ 天井の落下 ・ロビー 非常等落下	
保原市民プール	・コインロッカー 底部木枠外れる ・管理棟 数ヶ所にひび ・50mプール 多数の割れ ひび、オーバーフロー(いす)、水抜ける	
保原駅コミュニティセンター	・天井落下 2m×2m ・天井ずれ 12m×2ヶ所	

保原

天井修理済、~~窓ガラス~~修理済(軽微)

H23.3.11地震被害状況（霊山管内公共建物）

H23.3.23現在 確認状況

No.	公共建物名称	所 在	状 況	経過(3月23日、10時)	修繕費	期間
1	泉原勤労者交流センター	霊山町泉原	壁にヒビ、 ガラス割れ	ガラス修繕手配中	見積り準備中	4月
2	第3分団第4部消防屯所	霊山町泉原	2階壁ヒビ割れ、 一部壁落下	建物の内側の土壁がはがれ、片付けた状態。	見積り準備中	4月
3	山戸田中央集会所	霊山町山戸田	建物の東側一部 地盤沈下	盛り土 で対応予定		
4	旧上小国小学校体育館	霊山町上小国	壁にヒビ	未処理		
5	霊山中央公民館	霊山町掛田	・ロビーの屋根の瓦20%落下 ・柱と壁の間が3箇所隙間できた。 ・ロビーのライトが落下したり、緩んだ。避難受け入れのため早急に緩んだところは修理した。また、ホールの風送口のはめ込みが4～5箇所飛んだ。	・落下した瓦は片付け ・未処理 ・ライトのゆるみを締め付け、落下したライトは手配中 ・風送口は、はめ込み完了	見積り準備中	未定
6	霊山総合支所	霊山町掛田	東側ロビー一部の屋上までの階段の壁に無数のヒビが入った。特に2階の上り口の床にも2mのヒビが2箇所入っている。(若干危険な状況です) ガラスが南玄関1枚、東玄関4枚、2階支所正庁入り口廊下側1枚割れた。 石倉の石1枚にヒビ入った。	・ガラスのひび割れ箇所は、ガムテープで貼り付け、割れた部分は厚紙で押さえる。 ・壁のひびは、未処理 【応急危険度判定結果＝危険】 ガラス・天井板落下のおそれあり(2F)	見積り準備中	未定

東北地方太平洋沖地震公共施設被害状況

23. 3. 23

(公共施設)

月館総合支所管内

施設名	所在	被害状況	備考
月館総合支所	月館	支所3階廊下北側の窓ガラスが剥がれ 3階元議場 内壁ボード剥がれ・欄間26枚外れ 天井へすきまが生じた。照明器具 のずれあり。 1階西側入り口の陥没	
御代田コミュニティセン ター	御代田	和室の窓サッシ開閉不具合 玄関天井の亀裂	
月館中央公民館	月館	コンクリート内壁の亀裂複数あり。大きな亀裂は 無いが、老朽化した建物で、耐震性の低い建物 に、今回の地震でダメージがどの程度のものか は不明。	使用禁止 ボイラーの点検必要
月館体育館	月館	ガラス破損 47枚 内訳: 70×70(高所)45枚 180×70 2枚 天井の照明脱落 2燈	使用禁止
月館運動場	糠田	駐車場に地割れ 駐車場の法面沿いの縁石のズレ6m	地割れ部分に土を 入れて補修 縁石は補修を要す。
すぱーく月館	糠田	すぱーく月館と地面に段差(使用上支障無し) すぱーく月館と管理棟の間の水道管が破裂	水道使用禁止
つきだて花工房	下手渡	(屋内) ・客室等～ドアサッシ開閉不具合 ・内壁数箇所～亀裂 ・ガラス破損等 (屋外) ・客室前通路～地盤沈下～亀裂等 ※応急復旧経費10万円	風呂: 23. 3. 18再開 素泊まり: 23. 3. 18 再開 通常営業: 見通し立 たず