

平成23年3月11日（金）地震による建物の被害状況

伊達学習交流館 利用可

● エレベーター停止 業者に連絡中、修理日未定

暖房機エラー 業者がリセット、使用可

軒天 別添写真参照、業者連絡中、修理日未定

- 事務室
 - ・ 入口ドアの右側上の壁つなぎめにひび
 - ・ 入口右側のホールとの境の壁にひび
 - ・ 入口の上の冷暖房の枠が下がっている。
 - ・ 入口の上の横板にひび
 - ・ 中の右側の壁にひびわれ
 - ・ 中の左側の更衣室の入口の右側上のカベにひび
 - ・ 台所の左奥の壁のつなぎめにひび
 - ・ 事務室の外左側の床にひび(大理石)
- ホール
 - ・ 入口を入って右の天井にひび
 - ・ 左側の蛍光灯が7本宙ぶらりんになっている。
 - ・ ステージの天井の棒がはがれている。
 - ・ イスと机が入っているところのドアの開閉する部分が緩んでいる。
 - ・ 暖房機の本体が異常(エラーになっている。)
- 研修1
 - ・ 入口から入り、右側の壁にひび
- 研修2
 - ・ 西側の窓の左側の壁にひび
- 研修3
 - ・ 北側の壁にひび
 - ・ 南側の入口のドアの上の壁にひび
 - ・ 入口外の左上の壁にひび
- 調理室
 - ・ 入口から入り右奥の角の壁にひび
 - ・ 食器棚の引き戸にひび
 - ・ 食器棚の後の壁にひび

平成23年3月11日（金）地震による建物の被害状況

伊達東公民館

利用可

● 通常利用には支障なし

- ① 施設外周りの地割れ
- ② 外壁に数箇所亀裂(ホール後、事務室前2ヶ所)
- ③ 講義室天井の雨漏り
- ④ 児童室非常灯の半分はずれ
- ⑤ ホール室外機の傾き
- ⑥ 地震後、談話室蛍光灯カバーすべて落下
- ⑦ 廊下、ホールの床の亀裂
- ⑧ ホール内壁の亀裂
- ⑨ 印刷機の下原稿ガラスの割れ

平成23年3月11日（金）地震による建物の被害状況

伊達公民館

ドラッグストア要点検

- 玄関ガラスは修理依頼中、修理日は未定

その他は利用には支障なし

- 玄関ガラスの破損
- 外壁の亀裂（西側）
- 和室の内壁の亀裂

伊達体育館

避難所として利用中

- ステージ脇の器具室の天井落下
- ステージ脇の器具室の壁の亀裂
- 階段天井の破損
- バスケットリングの落下

東北関東大震災破損箇所（箱崎農村環境改善センター）

利用可

玄関扉右下部分及び上部ストッパー破損

玄関扉右下部分


ガラス破損

修繕料 ㇿ15,000 円



上部ストッパー部分

修繕料 ㇿ5,000 円



ふるさと会館地震被害状況報告

要修繕

○会館使用に支障をきたす被害

1. ホール天井の一部が下がって隙間ができています。

○その他被害

1. ホール天井の照明器具の反射板が損傷して細かい破片が床に落ちている。
2. ホール天井の照明器具がずれた。
3. ホール天井と壁上部の取り付け部分の廻り縁が落下している。
4. ホール側壁の壁材の破片が落下している。
5. 2階資料室の本棚が倒れ伊達町史が散乱し本棚が破損している。

梁川分庁舎被害状況

フロア	室	状況	箇所数
1F	ロビー	天井配管の破損・漏水	1
	廊下	壁面のひび	数カ所
2F	下水道課	室内、廊下壁面のひび	数カ所
	都市計画課	廊下壁面のひび	数カ所
	国土調査室	廊下壁面のひび	数カ所
	教育委員会	廊下壁面のひび	数カ所
3F	大会議室	天井照明器具の脱着	1
		天井石膏ボードの破損、落下	数カ所
		北側廊下壁面のひび	1
	商工観光課	室内、廊下壁面のひび	数カ所
	農業委員会	廊下壁面のひび	1
	こども部	室内、廊下壁面のひび	数カ所
4F	北側廊下	壁面のひび	数カ所
	南側廊下	壁面のひび	1
	〃	天井吹出口破損	1
	中、東通路	天井一部破損、壁面のひび	数カ所
	議場	天井一部破損、壁面のひび	数カ所
	議会傍聴席	吹き出し口破損	数カ所
5F	空調機械室	配管壁面からの脱着	数カ所
		床面固定金具の剥離	数カ所
		配管保護カバーの脱着	数カ所
	ELV機械室	異常なし	
	水槽室	配管壁面からの脱着	数カ所
		床面固定金具の剥離	数カ所
外回り		水漏れのあと	2カ所
	正面玄関	床タイルの破損、剥離	10数カ所
	〃	床タイル面のずれ	5m
	西側通用口	床タイルの破損、剥離	10数カ所
	南面	外壁タイルの破損	数カ所
	東側	出入口階段タイルの破損、剥離	数カ所
	3階北側	外壁タイルの破損、剥離	数カ所
	3階北側	ベランダ内側壁面のひび	数カ所
	4階南側	ベランダ内側壁面のひび	数カ所

※ 阿武急梁川駅舎異常なし

※ 希望の森公園異常なし