

3月11日発生 東日本大震災被害状況

	被害箇所	状況	今後の対応
本部			
第1分団	被害報告なし		
第2分団	B203地下式防火水槽	水が抜けた。 給水するも、保水せず。 防火水槽自体の損傷かどうか不明	原因究明後対応
第3分団	被害報告なし		
第4分団	大久保車庫	車庫裏土手 土砂崩れにより 車庫基礎露出	原因究明後対応
第5分団	被害報告なし		
第6分団	被害報告なし		
第7分団	7-2-2 消防コミュニティセンター	国道349号側溝と敷地に 段差(5cm)生じる	原因究明後対応
	荒屋敷防火水槽	防火水槽フェンス破損	原因究明後対応
調査し、修繕費で対応。しかし、見積り金額によっては修繕不能の場合あり。			

3. 1.1 東北関東大地震による被害状況

梁川福祉会館

外壁等ひび割れ等。

冷暖房の機械室と会館本館をつなぐ配管がずれている。

正面玄関土間タイルがベコベコになっている。

1階ヘルパーステーションの建てつけが悪くなりしまらないところもある。

その他のドアも閉まりにくくなっているところがある。

児童集会室冷暖房設備の枠が外れた。

栄養相談室の食器等が落ちた。

大きな崩壊はなく利用は可能である。

梁川寿健康センター

ホール（高齢者筋トレ室）シャンデリア 3個のうち2個の一部落下
壁の角 小さい落下有り

女子浴室水漏れ。

浴室等の配管の状況は水がこないとわからない。

浴室は水がこないと利用できない。