

梁川中央公民館所管施設設備被害状況一覧

平成23年3月17日現在

施設名	被害概況	対応の可否
梁川改善センター	特になし	
栗野農構センター	屋根瓦3枚（鬼瓦等一部破損）／ 大研修室物置天井ボード2枚割れ 男女トイレタンク蓋2枚割れ	軽微な修理で修復可
堰本ふるさと会館	日本間天井損傷、滑落（立入禁止）／	早めの対応望ましい 天井下地及び天井板 の張替え工事要
白根農構センター	特になし	
山舟生林構センター	外灯ショート／ 外壁換気扇カバー3箇所落下 洋時計滑落破損	軽微な修理で修復可
山舟生公民館	特になし	
富野研修センター	二階日本間のガラス破損（1枚・テープ貼り） 洋時計滑落破損／	ガラス交換
東大枝農構センター	ガスが出ない／ ホール、小会議室換気扇カバー各1箇所落下	早めの対応望ましい
東大枝公民館	外階段滑落（危険防止の為ウマ設置）／	早急に撤去必要 施設自体の検討要
五十沢農構センター	和室天井板4枚剥がれ／	早めの対応望ましい
梁川体育館	特になし	
弓道場、テニスコート	弓道場入口窓割れ／	早めの対応望ましい
白根農村広場	特になし	
山舟生農村広場	特になし	
大枝農村広場	トイレ水道管破裂（元栓閉）／ トイレタンク蓋割れ	施設自体の検討要
五十沢運動広場	特になし	
堰本研修センター	特になし	使用していない

東日本大地震による被災状況

施設名	箇所	被害状況	対処	処
梁川プール	管理棟	現時点で異常無し		
	管理棟(機械室)	ボイラーNo.1 真空スイッチ異常	伊達設備工業所へ修理依頼 (昭和鉄工に依頼中)	
	屋内プール棟	現時点で異常無し		
	屋外プール	現時点で異常無し		
	屋外機械室	現時点で異常無し (修繕工事中)		
	コンコース	現時点で異常無し		
	屋外更衣室棟	現時点で異常無し		
	敷地	現時点で異常無し		

震災に係る施設の被災状況（保原総合支所管内）

2011/3/17 現在

施設名	被災状況
保原中央公民館	屋上 受水槽パイプ破損 地下室 階段壁ひび割れ 玄関前 地盤沈下によるレンガ破損 ロビー 壁レンガ破損、電気(3ヶ所)、スピーカー落下 1F 和室暖房内パイプ破損、暖房付近床破損 トイレ手洗い場タイル破損 女子トイレ タンク破損、タイル破損 図書館天井落下 第1会議室天井落下 2F ロビー火災報知機落下 女子トイレ表示落下、天井破損 調理実習室天井落下 第1研修室天井落下、暖房機送風口損傷 青少年室天井落下 第2研修室天井落下 第2和室前室壁ひび割れ 茶室壁ひび割れ 資料室天井落下、展示棚、窓破損 3F 廊下天井波打つ、部屋表示板落下 音楽室天井落下、非常灯落下、床破損 実習室天井落下、非常灯落下 大会議室温度調節機落下、給湯室壁ひび割れ 女子トイレ天井落下 非常階段 天井落下、ノンスリップ破損(3ヶ所)
上保原公民館	浄化槽破損
保原市民センター	・入口 床破損 ・ロビー 天井破損 ・トイレ 壁タイル破損 ・電灯 10ヶ所程度損傷
保原体育館	・窓ガラス破損 ・天井落下 ・ステージ幕の上モルタル落下
保原第2体育館	・アリーナ 壁の落下 ・ロビー 非常等落下
保原市民プール	・コインロッカー 底部木枠外れる ・管理棟 数ヶ所にひび ・50mプール 多数の割れ、ひび、オーバーフロー(いす)、水抜ける
保原駅コミュニティセンター	・天井落下 2m×2m ・天井ずれ 12m×2ヶ所 ・エアコンカバー落下 ・換気扇カバー落下 ・電灯カバー落下
赤坂の森森林公園	管理棟 目立った損傷はなし

H23.3.11地震被害状況（霊山管内公共建物）

H23.3.17現在 確認状況

No.	公共建物名称	所 在	状 況
1	泉原勤労者交流センター	霊山町泉原	壁にヒビ、ガラス割れ
2	第3分団第4部消防屯所	霊山町泉原	2階壁ヒビ割れ、一部壁落下
3	山戸田中央集会所	霊山町山戸田	建物の東側一部地盤沈下
4	旧上小国小学校体育館	霊山町上小国	壁にヒビ
5	霊山中央公民館	霊山町掛田	ロビーの屋根の瓦20%落下 柱と壁の間が3箇所隙間できた。 ロビーのライトが落下したり、緩んだ。避難受け入れのため早急に緩んだところは修理した。また、ホールの風送口のはめ込みが4～5箇所飛んだ。
6	霊山総合支所	霊山町掛田	東側ロビー一部の屋上までの階段の壁に無数のヒビが入った。特に2階の上り口の床にも2mのヒビが2箇所入っている。（若干危険な状況です） ガラスが南玄関1枚、東玄関4枚、2階支所正庁入り口廊下側1枚割れた。 石倉の石1枚にヒビ入った。
7	霊山こどもの村	霊山町石田	建物 ・事務所屋外階段、笠置の亀裂が拡大 ・事務所屋外天井に亀裂拡大 ・事務所屋外倉庫の天井の石膏ボード落下 ・ミュージアム外部壁面に一部剥離あり ・ミュージアム展示品の一部にガラスヒビあり 遊具 ・ジャンボ滑り台に亀裂発生 ・大型遊具の柱脚基礎コンクリート一部に剥離(他に点検中) 園内道路 ・亀裂多数…まめ自動車、駐車場、歩道等 ・安全柵倒壊…キャンプ場通路と東屋の擬木柵 ・軽い土砂崩れ…キャンプ場東側のり面 ・つり橋の手すりに割れあり 園外道路 ・市道に落石2個、駐車場ののり面から70cm位のが2個落石 他に、浄化槽の亀裂が予想される。(現在確認不可能)
8	りょうぜん紅彩館	霊山町石田	大広間 ・壁の亀裂、床のひび割れ、天井の亀裂 ・厨房勝手口のきしみ(開閉できず) ・地盤沈下(大広間増設部) ※被害は大広間(増築部)に集中 その他、大浴場内及び脱衣場の天井ずれが生じ、隙間が空いている。

月館総合支所所管使用停止公共施設 (平成 23 年 3 月 18 日現在)

施設名	被害箇所	再開見通し	備考
つきだて花工房	(屋内) ・客室等～ドアサッシ開閉不具合 ・内壁数箇所～亀裂 ・ガス管損傷等 (屋外) ・客室前通路～地盤沈下～亀裂等	平成 23 年 3 月 18 日再開 10:00～18:00 (重油残量は約 7 日分)	燃料の継続が条件。
		平成 23 年 3 月 18 日再開	
		見通し立たず (<u>瞬</u> 材料仕入れ、燃料等)	

月体 -- ガス交換 5/18. 4/15
 中に -- 200 OK
 通気管、カーポート内、ガス

北地方太平洋沖地震に係る学校施設震災状況一覧(2011.03.11～)

区分	名称	学校施設利用 の可否判断		教育施設課調査	摘 要
		校舎	屋内 運動場		
3	伊達小	○ 修繕要	○	校舎ガラスブロック破損、廊下一部段差5mm支障なし、屋体使用可能、玄関のキューブガラス抜け落ち	H23年度中耐震補強工事前倒し(案)有
4	伊達東小	○ 修繕要	○ 修繕要	校舎周り沈下により土間ワレ、各所屋体外壁クラック多数、サッシ落下、玄関のキューブガラス抜け落ち	H23年度中耐震補強工事前倒し(案)有
10	梁川小	×	○	校舎北棟全壊の恐れ、体育館使用可、壁崩落 ひび多数 校庭西端地割れ緩む 車の被害	
11	富野小	○ 修繕要	○	亀裂各所あり、食堂天井照明数cm下がり。使用可能、二宮像破損、校舎被害なし	
12	堰本小	○ 修繕要	○ 修繕要	校舎は給水パルプ部水漏れ、これにより2F天井落下5枚交換、使用可能、水道管破裂 水浸し	
13	栗野小	○	○ 修繕要	屋体壁1m×1m5箇所落下、ガラス2枚ワレ使用可能、天窓枠崩落	
14	白根小	○	○ 修繕要	家庭科室家具ガラス戸破損、屋体ガラス2枚ワレ、使用可能	
15	山舟生小	○	○	特になし 使用可能	
16	五十沢小	○ 修繕要	○	校庭南側に亀裂 ブルーシート応急処理済み、5年生天井落下 3年天井被害16:15 3F2教室天井破損、照明器具10cm下がるが使用可、体育館2F外部モルタルふきつけクラック	
17	大枝小	○ 修繕要	○ 修繕要	食堂西側外装材落下、使用可、体育館外壁モルタル落下クラック多数、天井2枚下がり使用注意、門柱根本から折れる恐れ有	
24	大田小	○ 改修要	○ 修繕要	外部西側R階外壁ワレ、落下おそれ有、対応要する。EXP-J部われ、壁、パラペット破損、内部未確認、使用可能と思われる。外部に関しては使用良好。プール満水	
25	保原小	×	×	校舎EXP-J破壊、全壊の恐れ、体育館モルタル落下、クラック、内部天井材ずれ落下注意、低学年棟内外とも全壊同等、使用不能、プール大小ともに満水、水道管破裂 校舎内水浸し ガラス数箇所破損	
26	上保原小	○ 改修要	○	外壁良好。内壁ワレ多数あり。内部システム天井落下多数あり。(修繕必要)高架水槽架台固定部破損(乗っているだけ)取替えの上配管修繕が必要、屋体使用可能(外壁、内部損傷なし)、プール満水、ジェットヒーター1個・ブルーヒーター5個、架水槽破損 2, 3階水浸し	

北地方太平洋沖地震に係る学校施設震災状況一覧(2011.03.11～)

区分	名称	学校施設利用 の可否判断		教育施設課調査	摘 要
		校舎	屋内 運動場		
27	柱沢小	○	○	校舎3F音楽室天井システム天井落下。修繕要、その他は使用可能。屋体ステージ上部天井破損落下修繕要 対応後は使用可能。校舎西側50×100mH350程度 地盤沈下校庭立ち入り禁止。	
28	富成小	○ 修繕要	○	校舎損傷なし。給水のみ高架水槽配管破損で3階天井板180センチ落ちた(音楽室、理科室) 繕要 屋体損傷なし、プール満水	
32	掛田小	○	○ 修繕要	柱2箇所せん断、クラック有、壁クラック、モルタルハク落ち、使用可、体育館ガラスわれ4箇所、鉄骨損傷なし、使用可能	
33	小国小	○	○ 修繕要	校舎棟使用可能。外部その他損傷なし。内部管理者不在のため確認不可。屋体使用可能。体育館入り口はめ板湾曲 トイレ亀裂 ステージ内フロア天井部分宙吊、水漏れ 校舎東に軽い地割れ。	
34	大石小	○ 修繕要	○ 修繕要	校舎棟教室間、RC間仕切りクラックあり 外部異常なし 使用可能 屋体2Fギャラリー床全面クラックあり。鉄骨躯体に異常なし ブロック壁にクラックあり使用可能。屋体南側犬走外階段30m落込。屋体軒天落下15m	H23年度中耐震補強工事前倒し(案)有
35	泉原小	○ 修繕要	○ 改修要	校舎棟外側モルタルはがれ、校庭異常なし。 内部プラスター壁 クラックあり。使用可能 屋体外壁サイディングジョイント部分ワレ全面 柱脚モルタルワレ。内部ステージ両脇壁2枚ワレ落下 柱繊維板。犬走りクラックあり可能。	
36	石田小	○ 修繕要	△ 改修要	校舎棟被害なし。使用可能。 屋体2F桁方向部レース変形。柱脚ボルトナット緩み。天井金属タルキー部落下。照明器具(ステージ)一部落下 敷地内一部地盤落ち込み。地下タンクOK。受水槽OK キューピクル眼視異常なし。 敷地内地面に亀裂、敷地擁壁角2箇所亀裂	
39	月舘小	○ 修繕要	○ 修繕要	校舎棟建築年度が古い為、既存クラック多数あり。躯体損傷なし。校舎ガラス1箇所破損、屋体損傷なし。使用可能。高架水槽微量の水漏れ。	

北地方太平洋沖地震に係る学校施設震災状況一覧(2011.03.11～)

区分	名称	学校施設利用 の可否判断		教育施設課調査	摘 要
		校舎	屋内 運動場		
40	小手小	○ 修繕要	○ 修繕要	校舎棟外部異常なし。内部1F水のみ場ワレ。3F図書室柱クラックあり。煙突ずれ。屋体外部損傷なし。内部ギャラリー床クラック(既存か)安全確認要。北側地盤沈下。受水槽傾き50M/M排水設備電気機能確認。 浄化槽廻り沈下 校舎北側 東西地割れ150m 校舎東側に地割れ、オイルタンク点検要 校舎西側に地割れ	
5	伊達中	○	○	特別教室階段柱、渡りローカ損傷	体育館が北福島医療センターの臨時避難所として使用
18	梁川中	○ 修繕要	○ 修繕要	柔剣道場天井照明金物落下。アリーナ天井材5枚落下 照明不定位地。ホワイエ部は避難場所可能。外部出入り口大開口金物破損。アリーナステージ裏ガラスワレ。アリーナ使用可能。柔剣道場使用セコムバッテリー不能 災害電話不通	
29	松陽中	○ 修繕要	○ 修繕要	校舎EXP-J部損傷修繕要。ペントハウス(高架水槽)立ち入り禁止。その他は使用可能。屋体はおおむね使用可能。しかし、TOPライトガラス損傷しているようなので確認要。2F鉄骨アンカーベース部確認事項あり。プール満水 テレビ落下 壁割れ 蛍光灯落下 月曜日休校を願える 天井落下 体育館水銀灯3個落下、受水槽ひび 教室天井数枚落下、災害電話不能 校舎南側陥没2mぐらい 避難所不適	
30	桃陵中	○ 修繕要	△ 改修要	高置水槽入受水槽水漏れ、点検修繕必要。アリーナ天井照明落下。幕板落下おそれ。TV、オーディオ落下校舎天井一部落下。校舎外壁頂部浮き落下のおそれ	
37	霊山中	○ 改修要	○	ガラス8枚(旧校舎トイレ4枚非常用階段3枚通路1枚)、外部目視損傷なし、内部下壁巣クラックあり、使用可能、体育館損傷なし	
41	月舘中	○ 修繕要	○ 改修要	校舎棟外部異常なし。内部管理者不在のため確認不能。屋体外部異常なし。屋体東側花壇植え込み沈下	
43	保原学校給食センター			排煙塔亀裂の補修工事	
計					

8時調製 03.13.12時更新 03.14.18時更新 03.15.19時更新 03.16.15時更新 03.17.17時更新

※

社会教育施設の被害状況

h23. 3. 17作成

地 区	施設名	物 的 被 害
伊達	伊達体育館	バスケットボールボード1落下・武道場天井パネル2落下 用具室天井パネル1落下・避難所開設
	MDDホール	照明工事中
	伊達学習交流館	壁小片落下・避難者あり(和室開放)電気ストーブなし、ロウソクで対応 ホール照明カバーガラス割れる。照明がはずれ宙吊り、
	伊達東公民館	壁にひび、屋上タンク送水パイプはソソ水漏れ
	市立図書館	排煙窓ガラス割れ3箇所・書架全て崩れ、会館不能
保原	保原中央公民館	トイレ使用不能、冷暖房使用不能、避難所開設
	保原市民センター	避難所開設
	上保原公民館	
	富成公民館	
	柱沢公民館	避難所開設
	大田公民館	大きな被害なし。公民館より報告
	保原体育館	天井照明カバー1箇所はずれかかり、天井パネル2箇所はずれかかり 天井パネル1箇所落下、掛け時計落下、ステージ内壁コンクリートはずれ コンクリート片15センチ3個落下、小片多数落下 2階ガラス東側1箇所南側3箇所、西側1箇所割れる。
	保原第二体育館	壁コンクリート小片10cm2落下・避難所開設
	保原プール	
	歴史資料館	建物被害なし、収蔵物内散乱
梁川	亀岡家住宅	外窓一部破損、内部壁一部崩壊、床一部へこみ 内壁落下多数
	梁川体育館	壁パネル2枚落下、避難所開設
	梁川プール	被害なし
	美術館	玄関周辺の地盤沈下(外階段含む)タイル敷石がはがれる。 エレベーター扉閉まらない。稼働不可。停電時に非常灯バッテリーが消耗し、交換を要する。エアコン:事務所の制御盤のランプがつかない。各 部屋のスイッチは機能している。エアコンの室外機から大量の水が流れる。水周りは、断水につき点検できず。床暖房が不可、目視ではボイラー 室の通気管下のつなぎ目は破損している。原因と思われる。ロビー円形 大理石壁ブロンズ像が転倒による。大理石が2枚破損。
	梁川中央公民館	避難所開設
	堰本公民館	
	栗野公民館	避難所開設
	白根公民館	
	山舟生公民館	避難所開設
	五十沢公民館	
	東大枝公民館	
	富野研修センター	ガラス破損(正面南側)
霊山	霊山中央公民館	避難所開設
	霊山体育館	避難所開設
	霊山地域交流センター	被害なし
	霊山公民館	
	石戸公民館	
月館	小国公民館	
	月館中央公民館	
	月館体育館	
	布川公民館	
	御代田公民館	
	下手渡公民館	

こども部所管施設の被害状況等

区分	施設名	被害状況	修繕の緊急度	利用の可否
幼稚園	伊達幼稚園	預かり通路 プラスチックカバー落下	修繕必要	可
		西側ブロック塀下もりあがり		
		トイレ数箇所水漏れ		
		外側基礎にひび		
		遊戯室 内外コンクリート崩れ スピーカー飛び出し		
		給食室入口 ひび		
		外側フェンス 基礎 水道栓 外 内外ひび多数		
		遊戯室と教室のつなぎ目隙間		
		非常口案内はがれ		
	伏黒幼稚園	5歳児室天窓空間側面ヒビ	修繕必要	可
		小学校との境 コンクリート沈下 2cm		
	梁川幼稚園	リス組外壁 地割れ	調査緊急	可
	富野幼稚園	地割れ 施設、水道ok	不要	可
	堰本幼稚園	たい子ばし 10cm陥没	修繕必要	可
		遊戯室天井 コンクリートひび割れ		
	粟野幼稚園	被害なし	不要	可
	保原幼稚園	遊戯室エアコン2台落下しそう	修繕必要	可
		トイレ壁崩れ(北東)		
		電気、水道×		
		建物全体 壁と天井の隙間クラック		
		トイレ壁、タイル ひび、損壊		
		遊戯室カーテンレール割れ		
		遊戯室ストーブの排気パイプずれ		
		非常口の壁 ボード外れかけ		
	上保原幼稚園	倉庫のブロック壁落下	応急措置 修繕必要	可
		玄関天井落下		
		廊下 天井落下		
		水道でない(断水)		
		電気×		
		遊戯室 天井突き破ってパイプ落下		
		廊下 天井落下箇所あり		
		職員室 警報機ボード落下 天井落下しそうな所あり		
	柱沢幼稚園	外 スピーカー折れてぶら下がっている	修繕必要	可
		桃組 トイレ天井落下 保育室天井落下寸前箇所あり		
		さくら組 天井のゆがみ 天井のスピーカー外れてぶら下がっている トイレの壁ひび		
		遊戯室 天井に穴、壁が割れている		
	富成幼稚園	トイレ壁にヒビ、タイルはがれ	修繕必要	可
		職員トイレ ドアゆがみ タイルはがれ		
		電気ok 水道×		
		外周、トイレのタイルクラック		
	掛田幼稚園	玄関上部ガラス割れ	修繕必要	可
		玄関壁に横ヒビ		
		外壁角カバーはがれ		
		電気ok 水道×		
	月館幼稚園	トイレに漏水	修繕必要	可
		プリンター落下 破損		
保育園	保原保育園	職員室 床、壁 キレツ	修繕必要	可
		遊戯室のかべ、天井ずれた		
		職員室壁4隅きしみ		
		天井と壁のつなぎ目ズレ		
		さくら組 天井ゆがみ(下がってきている) テレビ落下		
		職員室医務室 壁横に亀裂		
		廊下(玄関から全体的に) 壁 縦横亀裂		
		入口廊下天窓空間にヒビ		
	分園	給湯室 レンジ落下で壊れた	修繕必要	可
		寄贈建物 壁はがれ		

保原総合公園被災箇所

2011/3/18 9:13

No.	被災箇所	被災状況	応急対策	工期	工事費	備考
1	浄化槽	●沈殿槽が沈下し機能していない(漏水の可能性大)【FRP製】 ●接触バッキ槽南側は機能しているが、北側は機能していない(漏水の可能性大)【FRP製】 ●消毒槽の薬筒が落下【FRP製】 ●調整槽は大丈夫【FRP製】 ●原水槽は大丈夫【RC製】	沈殿槽を修繕すれば半分程度の機能は回復する(200万円)	約6ヶ月	5,000万円	
2	下水マンホール、雨水排水マンホール	マンホールが隆起し(MAX75cm)、周囲が沈下				
3	管理棟周り	地盤沈下、石垣土留破損				
4	園路、石積土留の修繕	地盤沈下、土留破損、観覧席用壁隙間【野球場周り、管理棟周り、管理棟南側パーゴラ付近】				
5	仮設トイレ	20台*12月	公園利用者用仮設トイレ		130万円	
6	ロングスライダー	ローラー部一部湾曲(滑り出し部から約5m)	1スパンのみ修繕可(点検しないと全容は不明)	約1ヶ月	50万円	
7	展望プラザデッキ	展望プラザ鋼製飾りボルト破断落下				
8	ジャブジャブ池付近屋外時計	ガラスにヒビ(すぐに危険性はなし)		1週間	2万円	
9	野球場スコアボード	蛍光灯破損		1週間	2万円	
10	多目的広場照明灯支柱	3/15目視で点検した結果、ほぼ全ての支柱(コンクリート製)に細かいヒビ割れを確認【構造的に問題ないが、塗装で保護しないと将来鉄筋にサビ		1週間	5万円	
					≒5200万円	

その他の公園被災箇所

No.	被災箇所	被災状況	応急対策	工期	工事費	備考
1	高子駅前公園	浄化槽脇インターロッキング沈下(使用可能)		1週間	500万円	3/17使用禁止済
2	二井田駅前公園	浄化槽脇脇陥没(浄化槽に亀裂あり)(使用不能)		1ヶ月		3/17使用禁止済
3	保原公園(薬師堂)	元保原町役場資材倉庫倒壊の危険		1ヶ月	200万円	
	小計				700万円	

市町村営住宅の被害状況・対応

建設事務所 平成23年3月17日16時00分現在 県北建設事務所

[illegible]

被害有り

44戶

18 寸地

全26団地中

応急危険度判定結果報告書

建設部 3月17日午後5時現在

建設部 3月17日午後5時現在											
月日	班集体	人数	判定総数	判定内訳				緑(調査済)	建物種別	件数	備考
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)				
3月13日	4班	19人	30件	RC造	10棟	4棟	3棟	公共施設	27棟		
				S造	5棟	2棟	5棟	民間施設	3棟		
				木造	0棟	0棟	1棟	個人住宅	0棟		
3月14日	5班	11人	35件	構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数		
				RC造	6棟	2棟	5棟	公共施設	23棟		
				S造	2棟	2棟	3棟	民間施設	0棟		
3月15日	4班	8人	25件	木造	8棟	6棟	1棟	個人住宅	12棟		
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数		
				RC造	7棟	0棟	0棟	公共施設	5棟		
3月16日	2班	4人	15件	S造	1棟	1棟	1棟	民間施設	0棟		
				木造	6棟	6棟	3棟	個人住宅	20棟		
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数		
3月17日	1班	2人	9件	RC造	2棟	0棟	1棟	公共施設	0棟		
				S造	0棟	0棟	0棟	民間施設	0棟		
				木造	1棟	6棟	5棟	個人住宅	15棟		
3月17日	1班	2人	9件	構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数		
				RC造	2棟	0棟	0棟	公共施設	0棟		
				S造	0棟	0棟	0棟	民間施設	0棟		
3月17日	1班	2人	9件	木造	2棟	4棟	1棟	個人住宅	9棟		
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数		
				RC造	27棟	6棟	9棟	公共施設	55棟		
集 計	16班	44人	114件	S造	8棟	5棟	9棟	民間施設	3棟		
				木造	17棟	22棟	11棟	個人住宅	56棟		