


保原体育館



表面的には体育館天井部全体に歪みがある。天板吊が悪いということもあるが、とりあえず天井裏の調査結果を確認し改修までは使用禁止と考えます。

面的に歪んでいる。


保原第二体育館（ユューユー体育館）



4月11日に学校施設災害復旧費国庫負担(補助)事業予定施設の事前調査に東京大学地震研究所の壁谷澤寿海教授(一級建築士・構造設計一級建築士)班が来られたので、保原第二体育館、保原体育館を見させていただきました。

どちらも屋根改修まで使用してはならないとの判断でした。本調査はもう少し後になります。社会体育施設の災害指定として、今年度中に改修したいと考えています。

体育館大棟直下のトラスアンカーボルトの脱落と支柱コンクリート破壊、鋼材の変形、屋根大棟部の鋼材が若干変形しているように見える。トラス全体の調査によって改修を検討する。改修完了までは使用禁止。



中央トラス変形、壁谷澤寿海教授にこの鋼材1本は歪んでいると指摘された。