

農林業施設被災状況

(農林課所管)

(施設別箇所数)

平成23年4月1日現在

		保原地域	梁川地域	霊山地域	月館地域	伊達地域	計	備 考
林道	路面亀裂 (クラック)	1	8	5	12		26	災害補助申請予定:日面線 大霊山線5ヶ所ほか1 日面線3ヶ所ほか1 足駄木線1ヶ所 羽山線3ヶ所 セツ森線9ヶ所ほか1(通行止) 三淀ヶ入2ヶ所 内松山線2ヶ所 黒森支線1ヶ所 新山線1ヶ所 御戸内線1 柿木作線1 堀沢線(Ⅱ) 1
	法面崩落		1				1	
	付帯施設 (ヘリポート)			1			1	災害補助申請予定:大霊山線ヘリポート施設半壊
	落石箇所		2	3			5	
	地域別計						33	
農道	路面亀裂 (クラック)						0	
	法面崩落			2			2	(霊山)名目沢線1ヶ所 火ノ作線1ヶ所
	路肩流出		1		1		2	山ノ神山線1ヶ所 松山線1ヶ所
	地域別計						4	
ため池	堤体亀裂	3	1		2		6	補助災害申請予定:高子沼 (保原)堂ノ入 所沢入ノ内 (梁川)長沼 (月館)三拍子 菅蒲沢
	地域別計						6	
水路	コンクリート 水路破損	1	1				2	保原中瀬水利組合 粟野水利組合
	用排水路 土砂閉塞		1	1	1		3	
	護岸流出				2		2	
	地域別計						7	
第2湛防	シャッター破損		1				1	
	地域別計						1	
山地災害	山腹崩壊		3	1	2		6	県北農林森林林業部報告箇所

## こども部資料

## こども部所管施設の利用を中止している施設

平成23年4月4日 報告

区分	施設名	利用中止状況	被害状況	現在の状況	改修目安	摘要
児童館	霊山児童館	一部 プレイルームを使用禁止	浄化槽破損 1mもりあがり	簡易トイレ設置し、施工主の佐藤建設に見積り等の指示	23年度対応事業	修繕費用は、3,700千円
			プレイルーム 壁はがれ 照明揺れ防止の破損			
放課後児童クラブ	ほばら放課後児童クラブ	全部 (保小余裕教室)	校舎が危険である	校舎は利用できない。 プレハブ施設は教職員室である。	校舎は改修しない プレハブ施設は利用	プレハブ施設は活用 利用できる施設を探している 現在は、保原中央公民館で実施
	やながわ放課後児童クラブ	全部	壁面に大きなひび割れ 外壁の落下	単年度の賃借施設であり、23年度は賃借しない 方向で整理	改修しない方向	梁川児童館で事業実施

伊達ふれあいセンター被害・復旧状況

2011/4/3  
(現在)

総務企画部企画調整課・CATV室

施設等	被害の状況	復旧の有無	使用可否	備考
図書館	防炎たれ壁（ガラス破損）	有	可	
センター	貯水槽配管漏水	有	可	
センター全般	建物破損 天井・壁・床等の破損（クラックほか）	無	可	使用しながら補修を行う
CATV	スタジオ内部設備等一部破損	一部有	可	<ul style="list-style-type: none"> <li>・セット破損 復旧済・使用可</li> <li>・クロマキー落 下破損 未復旧</li> <li>・当面は当該設備使用せず 補正後対応</li> <li>・天井美術パトソン一部破損 未復旧・応急対応で使用中</li> <li>・スタジオ設備専門業者対応（要日程調整）</li> <li>・補正後対応</li> <li>・モニタータレテレビ破損 うち1台 未復旧・2台のうち1台 白黒状態）で何とか対応 補正後対応</li> </ul>

※ CATV関係は一般の方の直接使用はない。

※ クロマキー：映像合成のための背景設備。

※ 美術パトソン：照明器具、背景、その他の機器類等を吊り下げられる設備。スタジオ天井（建物本体）に直接照明器具などを吊り下げられるのではなくパトソンを介して吊り下げる。パトソンを使用することにより吊り下げた機器類が（パトソンの範囲内で）縦・横自由に移動できる。

梁川総合支所所管施設使用状況一覧

平成23年4月1日13時現在

施設名	被害概況	応急復旧	施設使用状況
梁川分庁舎	配管破損、廊下壁の亀裂、床タイル破損	なし	使用可能
阿武隈急行梁川駅舎	異常なし		
希望の森公園前駅舎	異常なし		
希望の森公園	SL軌道安全確認点検(業務委託予定)目視では、被災なし 遊具、施設等(建物)異常なし	なし	SLのみ起動安全点検後運行
梁川福社会館	冷暖房設備故障、タイル破損	なし	使用可能
梁川寿健康センター	照明器具破損	なし	使用可能
梁川改善センター	異常なし		
栗野農構センター	屋根瓦破損	なし	使用可能
堰本ふるさと会館	日本間天井損傷	なし	使用可能
白根農構センター	異常なし		
山舟生林構センター	外灯ショート、外壁換気扇カバー破損	なし	使用可能
山舟生公民館	異常なし		
富野研修センター	二階日本間のガラス破損、電気マンホール破損	ガラス破損には、ガムテープ等で補修	使用可能
東大枝農構センター	異常なし		
東大枝公民館	非常階段脱落	なし	使用可能
五十沢農構センター	和室天井板破損	なし	使用可能
梁川体育館	ガラス亀裂	ガムテープ等で補修	使用可能
弓道場	入口窓破損、点検口亀裂	ガムテープ等で補修	使用可能
白根農村広場	排水路石積破損	なし	使用可能
大枝農村広場	トイレ水道管漏水、トイレタンク蓋破損	水道管元栓を閉て対応	使用可能

震災に係る施設の復旧状況 (保原総合支所管内)

施設名	復旧状況	
保原中央公民館	館内修繕 工期 4/1~4/8 1階部分開館中 玄関前地盤沈下によるタイル破損 調査依頼中	
上保原公民館	浄化槽 3月に仮復旧 開館	
大田公民館	開館	
柱沢公民館	開館	
富成公民館	開館	
保原市民センター	開館	
保原体育館	修繕依頼中 閉館	
保原第2体育館	開館	
保原市民ホール	50メートルホール配管調査依頼中	
保原駅コミュニティセンター	修繕依頼中 閉館	
保原ふれあいセンター	仮復旧 開館	

平成23年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震災害の被害状況及び見積額調査

総括表

報告年月日	
担当部課	

(単位:千円)

担当課	施設名	会計	節	細節	見積額	見積額の内訳			平成23年度 補正前 緊急必要額	平成23年度 当初予算 対応可否	被害の状況	22年度分 の補給予 定の有無	補助申請 予定の 有無	起債申請 予定の 有無	備考	応急処置 H23.4.4	
						平成22年度 発注済額	平成23年度 今後発注予定額	補正予算計上済額									
霊山総合支所	泉原勤労者交流センター	一般会計	11	6	23	23					壁にヒビ、ガラス割れ	無	無	無	ガラス1枚割れは、対応済み。 壁のヒビは表面で、対応不要。	復旧済	
霊山総合支所	第3分団第4部消防屯所	一般会計	11	6	850		850			×	2階壁ヒビ割れ、一部壁落下	-	無	無	単独:平成25年度に改築の予定あるため、単独で対応したいため。		
霊山総合支所	旧上小国小学校体育館	一般会計	11	6	0						壁にヒビ	-	無	無			
霊山総合支所	霊山中央公民館	一般会計	11	6	286		286			×	・ロビーの屋根の瓦20%落下 ・柱と壁の間が3箇所隙間できた。 ・ロビーのライトが落下したり、壊れた。避難受け入れのため早急に壊れたところは修理した。また、ホールの風送口のはめ込みが4~5箇所飛んだ。	-	無	無	単独:瓦修繕及び、電球代、空気孔カバー落下防止作業等で、軽微なため。	屋根瓦を業者に手配中	
霊山総合支所	霊山総合支所	一般会計	13	3	15,000		15,000			×	×	測量設計	-	有	有	・1階の窓ガラスを業者に手配中	
		一般会計	15	1	157,500		157,500			×	×	・庁舎階段室の床及び壁の亀裂 ・2階トイレの壁の亀裂、天井の落下物に依る損傷 ・2階事務室(複数)の柱及び壁の亀裂 ・2階ホールの壁亀裂 ・1階出入口天井材のたわみ ・ガラスの損傷(風除室窓、正庁廊下窓) ・石倉倉庫の石積壁の亀裂  ※費用については概算であり、調査結果で費用が膨らむことも予想される。	-	有	有	庁舎建築年次:昭和41年 経過44年 建築面積:約824㎡ 延床面積:約1,576㎡ 鉄筋コンクリート造2階、塔屋1階建て 平成元年:庁舎改修工事 平成11年:建物耐震診断(耐震性に問題有)	・亀裂付近の立ち入り制限
霊山総合支所	霊山こどもの村	一般会計	13	3	3,000		3,000			×	×	測量設計	-	有	有	・ブルーシートで、おおう。	
		一般会計	15	1	51,000		51,000			×	×	ミュージアム等建物、遊具、園内道路、園外道路被害、第1駐車場土留復旧	-	有	有	概算	・ロープで立ち入り制限
霊山総合支所	りょうぜん紅彩館	一般会計	13	3	5,000		5,000			×	×	測量設計委託	-	有	有	・ブルーシートで、おおう。	
		一般会計	15	1	71,000		71,000			×	×	大広間・壁の亀裂、床のひび割れ、天井の亀裂 ・厨房勝手口のきしみ(開閉できず) ・地盤沈下(大広間増設部) ※被害は大広間(増設部)に集中 その他、大浴場内及び更衣場の天井ずれが生じ、隙間が空いている。	-	有	有	概算	
霊山総合支所	霊山湧水の里	一般会計	11	6	500		500			×	×	・管理事務所入り口のガラスドア1枚割れ ・受水槽に入る配管破損 ・駐車場に落石	-	無	無	概算 単独:ガラス及び配管工は軽微であり、落石処理であるため。	・落石は、車の通行に支障はなく、二次災害もない。
霊山総合支所	霊山登山道	一般会計	13	3	1,000		1,000			×	×	測量設計	-	有	有		・ブルーシートで、おおう。
		一般会計	15	1	20,000		20,000			×	×	登山道の転石落下、法面崩落	-	有	有	概算	
霊山総合支所	山野川ふれあいセンター	一般会計	11	6	150		150			×		浄化槽に亀裂あり、部分修繕	-	無	無	追加 単独:軽微なため	・水がなくなるようなことはない。
霊山総合支所	10件				325,159	23	0	325,286									

# 月館総合支所管公共施設被害状況

(平成 28 年 4 月 1 日現在)

施設名	使用可否	被害状況
月館総合支所	可	(状況) 3 階廊下及び議場内壁ボート、欄間崩落・天井亀裂発生 (被害額) 5,459,000 円
月館中央公民館	可	(状況) コンクリート内壁亀裂発生 (被害額) 未定
月館体育館	否 (4 月中旬復旧見込み)	(状況) ガラス破損 50 枚 スチール照明器具脱落 (被害額) 1,200,000 円
布川公民館	可	(状況) 水道管破裂 (被害額) 50,000 円
御代田公民館	可	(状況) 水道管破裂 (被害額) 50,000 円
屋内ゲートボール場	可	(状況) 水道管破裂 (被害額) 100,000 円
月館運動場	可	(状況) 駐車場亀裂 (被害額) 未定
御代田コミュニティセンター	可	(状況) アルミサッシ開閉不具合・調理室建具開閉不具合・玄関天井亀裂 (被害額) 244,000 円
月館老人福祉センター	可	(状況) 浄化槽配管破裂 (被害額) 100,000 円
つきだて花工房	風呂・素泊まり 3 月 18 日から再開 通常営業 4 月 1 日から再開	(状況) ドアサッシ開閉不具合・内外壁亀裂・通路地盤沈下亀裂・設備損傷 (被害額) 16,168,000 円