

環境放射線モニタリング詳細調査（伊達市）結果について

平成23年6月16日
 原子力災害現地対策本部(放射線班)
 福島県災害対策本部（原子力班）

1 調査年月日
 平成23年6月11日（土）～12日（日）

2 調査結果

(1) 道路調査

地区名	調査地点数	測定結果 ($\mu\text{Sv}/\text{時}$)	備考
石田地区	66	1.0～3.9	国道115号線
小国地区	67	1.4～3.2	国道115号線、主要地方道霊山松川線
相葎地区	17	2.7～5.1	県道白石月舘線
合計	150	1.0～5.1	

(2) 宅地等調査

地区名	調査地点数	測定結果 ($\mu\text{Sv}/\text{時}$)
石田地区	49	0.73～5.0
小国地区	425	0.41～4.8
相葎地区	1	1.0～5.1
合計	485	0.41～5.1



