

通行止め箇所対応状況

2011.3.17 16:00現在

番号	通行止め箇所	被害状況	応急措置	復旧見込み	備 考
1	清水橋(保原町字清水地内)	段差による	バリケード	数日中に仮復旧	通貨車両が少ないため優先順位下位
2	大柳橋(保原町大字大柳字高橋地内)	段差による	バリケード	数日中に仮復旧	
3	105号橋(保原町字泉町地内)丸和タクシー奥	段差による	バリケード	3/17 重量制限2トンまでを表示、通行可能仮復旧済み	2t車までなら通行可
4	前原橋(保原町二井田字前原地内)	段差による	バリケード	3/17 16:00 仮復旧済み	公共災害復旧工事採択後
5	前原内跨線橋(保原町大泉字前原内地内)※阿武急	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
6	小松林跨線橋(梁川町新田字小松林地内)※阿武急	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
7	市道保原伏黒線(保原町大柳字向原地内)	段差による	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
8	大城線(霊山町大字石田字大城地内)	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
9	陸合踏切(伊達市細谷地内)	(踏切による)	遮断機	未定	
10	志和田踏切(福島市東湯野地内)	(踏切による)	遮断機	未定	
11	長沼橋(梁川町二野袋地内)	段差による	バリケード	未定	復旧工法を検討中
12	東野崎島内2号線(保原町島内地内・・・東洋製罐北側)	路面陥没、クラック	バリケード	未定	電力柱復旧後
13	菖蒲沢橋(保原町大泉地内)	老朽化	バリケード	3/17 重量制限2トンまでを表示、通行可能仮復旧済み	2t車までなら通行可
13	徳江大橋(国見町)	国見側の路面の破損、橋梁ボルトの破損	バリケード	未定	
14	昭和大橋(桑折町)	落橋防止ボルト破損、踏掛板段差、踏掛板下空洞の恐れ	バリケード	未定	
15	伊達崎橋(福島県)	段差による	バリケード	数日で仮復旧	仮復旧中(段差解消)
16	大正橋(福島県)	段差による、落橋防止ボルト破損	バリケード	未定	
17	鎌田大橋(福島市)	橋脚にヒビ	バリケード	未定	
18	県道梁川霊山線、梁川分庁舎西側跨線橋(福島県)	段差、土留め崩落の恐れ	バリケード	未定	