

報告 通行止め箇所

平成 23 年 3 月 17 日 8 時現在

1 清水橋（保原町字清水地内）

②大柳橋（保原町大字大柳字高橋地内）

3 105 号橋（保原町字泉町地内）丸和タクシー奥

④前原橋（保原町二井田字前原地内）

5 前原内跨線橋（保原町大泉字前原内地内）※阿武急

6 小松林跨線橋（梁川町新田字小松林地内）※阿武急

7 市道保原伏黒線（保原町大柳字向原地内）

8 大城線（霊山町大字石田字大城地内）

9 睦合踏切（伊達市細谷地内）

10 志和田踏切（福島市東湯野地内）

11 長沼橋（梁川町二野袋地内）

12 東野崎烏内 2 号線（保原町烏内地内・・・東洋製罐北側）

他町村管理通行止め橋

1 徳江橋（国見町）

2 昭和大橋（桑折町）

3 伊達崎橋（福島県）

4 大正橋（福島県）

5 鎌田大橋（福島市）

6 県道梁川霊山線、梁川分庁舎西側跨線橋（福島県）

市道等被害状況集計表

2011.3.16 17:00現在

	伊達	保原	梁川	霊山	月舘	計
1、路面クラック	1	21	17	10	7	56
2、路面陥没		44 (2)	14 (1)	2	6	66 (3)
3、崩落		4	5	9	3	21
4、建物関連(※2)	2	17	15	3	1	38
計	3	86 (2)	51 (1)	24	17	181 (3)

※1、()は応急処置済み件数内書

※2、建物関連は石堀等の崩壊により市道等に支障のあった件数(集計中)

※3、小規模な被害については処置済みであり、件数に入っていない

応急危険度判定結果報告書

建設部 3月16日午後4時現在

月日	班体制	人数	判定総数	判定内訳				備考		
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
3月13日	4班	19人	30件	RC造	10棟	4棟	3棟	公共施設	27棟	
				S造	5棟	2棟	5棟	民間施設	3棟	
				木造	0棟	0棟	1棟	個人住宅	0棟	
3月14日	5班	11人	35件	構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
				RC造	6棟	2棟	5棟	公共施設	23棟	
				S造	2棟	2棟	3棟	民間施設	0棟	
3月15日	4班	8人	25件	木造	8棟	6棟	1棟	個人住宅	12棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
				RC造	7棟	0棟	0棟	公共施設	5棟	
3月16日	2班	4人	15件	S造	1棟	1棟	1棟	民間施設	0棟	
				木造	6棟	6棟	3棟	個人住宅	20棟	
				構造	赤(危険)	黄(要注意)	緑(調査済)	建物種別	件数	
				RC造	2棟	0棟	1棟	公共施設	0棟	
				S造	0棟	0棟	0棟	民間施設	0棟	
				木造	1棟	6棟	5棟	個人住宅	15棟	