

教育施設復旧状況報告書（4月8日午後7時現在）

教育部

（単位：千円）

施設名	使用	被害状況	仮復旧（見込み）		本復旧（見込み）		備考（使用規制等）
			金 額	完了時期	金 額	完了時期	
伊達小学校	○						体育館トイレ使用不可（継続）
伊達東小学校	○	屋体外壁一部崩落			500	4月20日	屋体周囲近接禁止（継続）
梁川小学校	×						校舎：立入禁止（継続）
富野小学校	○	食堂天井照明器具一部下がり			50	4月11日	
堰本小学校	○						
栗野小学校	○						
白根小学校	○						
山舟生小学校	○						
五十沢小学校	○						校庭一部使用不可（継続）
大枝小学校	○						
保原小学校	×						校舎立入禁止（継続）
大田小学校	○						
上保原小学校	△	受水槽応急措置部の損傷、天井一部落下	100	4月8日	50	4月15日	本震での破損により仮復旧中（継続）
柱沢小学校	△	音楽室、屋体天井一部落下			500	4月20日	校庭一部使用不可（継続）
富成小学校	△	受水槽応急措置部の損傷	100	4月11日			本震での破損により仮復旧中（継続）
掛田小学校	○						
小国小学校	○						
大石小学校	○						
旧泉原小学校							

※ ○は通常使用可能。△は本格復旧を要するが使用可能。×は使用不可で施設内立入禁止。

教育施設復旧状況報告書（4月8日午後7時現在）

教育部

（単位：千円）

施設名	使用 状況	被害状況	仮復旧（見込み）		本復旧（見込み）		備考（使用規制等）
			金 額	完了時期	金 額	完了時期	
石田小学校	○						体育館使用禁止（継続中）
月館小学校	○	便所タイル破損			20	4月15日	
小手小学校	○						
伊達中学校	○	給湯器落下			200	4月20日	
梁川中学校	○						
松陽中学校	○	照明器具外れ、EXP.Jカバー外れ			50	4月11日	体育館使用禁止（継続中）
桃陵中学校	△	廊下天井一部落下			50	4月20日	
霊山中学校	○	外壁コンクリート片落下			50	4月15日	本震外壁被害対応中
月館中学校	○						
市立図書館	○	一部蔵書散乱					本復旧は伊達ふれあいセンターで計上
美術館	○	展示品が移動					
歴史資料館	○	亀岡邸壁剥落拡大の外は特になし					
伊達給食	○	特になし					
梁川給食	○	火災報知機はずれる、天井板はがれる					
保原給食	○	外壁亀裂、壁板外れ、タイルはがれる					

※ ○は通常使用可能。△は本格復旧を要するが使用可能。×は使用不可で施設内立入禁止。