

4/7地震(余震)災害 市道等被害状況集計表

2011.4.8 14:00現在

区分	地区 箇所数	伊達	保原	梁川	霊山	月舘	計
1、路面クラック	箇所数		3	1	1		5
	うち応急処置済 又は通行可		3	1	1		5
2、路面陥没	箇所数	1		3			4
	うち応急処置済 又は通行可	1		3			4
3、崩落	箇所数						0
	うち応急処置済 又は通行可						0
4、建物関連	箇所数	3		1			4
	うち応急処置済 又は通行可	3		1			4
5、橋梁	箇所数		1				1
	うち応急処置済 又は通行可		1				1
計	箇所数	4	4	5	1	0	14
	うち応急処置済 又は通行可	4	4	5	1	0	14

④6 = 4/8 16:00 -

④6

④ = 7/8 16:00 -

教育施設復旧状況報告書（4月8日午前10時現在現在）

教育部

施設名	使用	被害状況	備考
伊達小学校		廊下に段差、	体育館トイレ使用不可（継続）
伊達東小学校		体育館外壁落下	
梁川小学校	×	外壁落下	校舎：立入禁止（継続）
富野小学校			
堰本小学校			
栗野小学校			
白根小学校			
山舟生小学校			
五十沢小学校			校庭一部使用不可（継続）
大枝小学校			
保原小学校	×		校舎立入禁止（継続）
大田小学校			
上保原小学校		高架水槽破損（再）	
柱沢小学校		音楽室、体育館ステージ天井材落下	校庭一部使用不可（継続）
富成小学校		水漏れ（再）	
掛田小学校		亀裂箇所より壁材剥落	
小国小学校		体育館外壁亀裂	
大石小学校			
旧泉原小学校			

教育施設復旧状況報告書（4月8日午前10時現在）

教育部

施設名	使用	被害状況	備考
石田小学校		調査中	体育館使用禁止（継続中）
月舘小学校		トイレ壁面タイル損傷	
小手小学校		校庭亀裂	
伊達中学校		体育館壁亀裂、給湯器落下	
梁川中学校			
松陽中学校		教室照明落下、高架水槽水漏	体育館使用禁止（継続中）
桃陵中学校		高架水槽水漏（再）	
霊山中学校		西校舎外壁落下	
月舘中学校			
市立図書館	○	書架から蔵書が散乱（ごく一部）	整理終了（4/8 9:30）
美術館	○	展示物がズレたが損傷は特になし	
歴史資料館	○	亀岡邸壁剥落拡大の外は特になし	
伊達給食	○	特になし	給食業務支障なし
梁川給食	○	火災報知機はずれる、天井板はがれる	給食業務支障なし
保原給食	○	外壁ひび割れ7箇所、壁板外れる、床タイ ルはがれる	給食業務支障なし

※ 学校は学校より報告のあったもの。教育施設課で調査中

※ ○は通常使用可能。△は本格復旧を要するが使用可能。×は使用不可で施設内立入禁止。