

平成23年3月11日 東北地方太平洋沖地震災害
市道等通行止め箇所及び状況

2011.4.1 17:00現在

土木課

番号	通行止め箇所	被害状況	応急措置	復旧見込み	備考
1	前原内跨線橋(保原町大泉字前原内地内)※阿武隈急行	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
2	小松林跨線橋(梁川町新田字小松林地内)※阿武隈急行	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
3	市道保原伏黒線(保原町大柳字向原地内)	段差による	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
4	大城線(靈山町大字石田字大城地内)	路面陥没、クラック	バリケード	未定	公共災害復旧工事採択後
5	中ノ内橋(梁川町大関地内)	橋桁の損傷	バリケード	未定	撤去予定

(伊達市隣接橋)

1	昭和大橋(桑折町管理)	落橋防止ボルト破損、踏掛板段差、踏掛板下空洞の恐れ	バリケード	未定	
2	大正橋(福島県管理)	段差による、落橋防止ボルト破損等被害が甚大	バリケード	未定	

② = 4/4 10:00 -

②

市道等被害状況集計表(東北地方太平洋沖地震)

2011.4.1 17:00現在

区 分	地 区 箇所数	伊達	保原	梁川	霊山	月舘	計
1、路面クラック	箇所数	3	16	12	8	5	44
	うち応急復旧済 又は通行可	3	16	12	8	5	44
2、路面陥没	箇所数	3	36	12	0	0	51
	うち応急復旧済 又は通行可	3	34	11	0	0	48
3、崩落	箇所数	0	9	10	9	5	33
	うち応急復旧済 又は通行可	0	9	10	8	5	32
4、建物関連(※1)	箇所数	2	18	15	3	1	39
	うち応急復旧済 又は通行可	2	18	15	3	1	39
5、橋梁	箇所数	0	1	1	0	0	2
	うち応急復旧済 又は通行可	0	1	0	0	0	1
計	箇所数	8	80	50	20	11	169
	うち応急復旧済 又は通行可	8	78	48	19	11	164

※1、建物関連は石堀等の崩壊により市道等に支障のあった件数(集計中)

※2、小規模な被害については処置済みであり、件数に入っていない

※3、上段と下段の差が応急復旧中など、復旧未了箇所数であり、現在通行止めとなっている箇所数(詳細は別紙)