

バイオマス発電所における発電設備及び監視設備等の視察

伊達市公害防止対策協議会では、令和8年1月29日、バイオパワーふくしま発電所の施設の現地踏査をした。

当日は、本協議会の後藤会長をはじめ、計4名の委員が参加され、事業者の渡部所長から説明を受け、管理棟内でシステム等を用いた監視体制の状況や、燃料倉庫・燃料棟での飛散防止対策の様子を確認した。

視察の結果、事業者が周辺の環境に影響を与えないよう、一定の取組みを実施していることを確認できたが、今後もより一層、周辺の環境に影響を与えないよう努めるとともに、地域住民向けの施設見学会の開催や、市と事業者が締結した協定に基づく測定データの公表についてお願いした。



燃料棟



保管されていた燃料



燃料保管倉庫




ばいじん排出装置



排水処理装置



排水確認



冷却塔から出る水蒸気



監視システムの確認



再エネ法に基づく標識



正門に掲示されている標識